

## Manchon de panne à souder T18 - Hakko B 3730

Réf. article HK-B-3730

Fabricant Hakko

EAN 4962615039317

Manchon de panne de rechange avec écrou de blocage conçu pour les pannes à souder Hakko T18. Compatible avec les stations de soudage FX600 ou pour faire évoluer les modèles FX601 vers la compatibilité avec les pannes T18.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 85159080 |
| Pays d'origine           | Japon    |
| Poids                    | 0.1 kg   |



### DESCRIPTION

### PRÉSENTATION

Le Hakko B 3730 est un ensemble de manchon de panne à souder de précision doté d'un écrou de blocage intégré, conçu pour être utilisé avec les pannes à souder Hakko T18. Ce composant de rechange assure la compatibilité avec les stations de soudage FX600 et permet d'adapter les modèles FX601 pour un fonctionnement avec les pannes T18.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conçu spécialement pour les pannes à souder Hakko T18
- Écrou de blocage intégré pour un maintien sûr de la panne
- Pièce de rechange pour les stations de soudage FX600
- Permet de faire évoluer le FX601 vers la compatibilité avec les pannes T18
- Fabrication de précision pour un transfert thermique fiable
- Qualité de fabrication japonaise

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Compatibilité des pannes | Hakko T18                              |
| Stations compatibles     | FX600, FX601                           |
| Type de composant        | Manchon de panne avec écrou de blocage |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Pays d'origine</b> | Japon |
|-----------------------|-------|

## **APPLICATIONS**

Idéal pour l'entretien et la réparation des stations de soudage Hakko FX600, ou comme composant d'évolution pour les modèles FX601 nécessitant la compatibilité avec les panes T18. Pièce de rechange essentielle pour les utilisateurs devant remplacer le manchon de panne en raison de l'usure ou de dommages.