

Panne de rework série RxP tunnel, SOIC-14-16 - Oki RFP-DL1

Réf. article WL24742
Fabricant Oki

Panne de rework de la série RxP à géométrie tunnel pour le rework CMS sur les systèmes Oki MFR-1100 et MFR-2200, SOIC-14-16. La technologie SmartHeat maintient la température de panne sans étalonnage externe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

Kein Produktbild

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour le rework CMS sur les systèmes Oki MFR, cette panne de rework de la série RxP offre une géométrie tunnel pour SOIC-14-16 et transfère la chaleur avec précision vers le composant et la pastille.

AVANTAGES

- Géométrie pour le rework CMS : tunnel
- Compatible avec les systèmes Oki MFR-1100 et MFR-2200
- La technologie SmartHeat maintient la température sans étalonnage externe
- Pièce à main compatible : MFR-H1-SC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL24742
Réf. fabricant	RFP-DL1
Série de produit	série RxP

Dimensions de panne	5,18 x 4,32 mm
Largeur de panne	3,22 mm
Forme de panne	tunnel
Pièce à main compatible	MFR-H1-SC

APPLICATIONS

Rework CMS, dépose et repose de composants et travaux de correction sur cartes équipées dans la fabrication et la réparation électronique.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le fer à souder MFR-H1-SC de la série Oki MFR. Sécurité ESD pour postes EPA selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.