Panne à souder ESD biseau 45° 0,8 mm pour TS1200 - Quick TSS02-0.8C

Réf. article QCK-TSS02-0.8C | **Fabricant Quick** | **EAN 4250078320630**

panne à cartouche Rapid de la série TSS02, géométrie biseau 45° de 0,8 mm de largeur, compatible avec les stations Quick TS1200. Soudage sans plomb et conforme RoHS pour des soudures propres et reproductibles au poste ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	**ESD (antistatique)**
Numéro de tarif douanier	**85159080900**
Pays d'origine	**Chine**
Poids	**0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à cartouche Rapid TSS02-0.8C de la série TSS02 est conçue pour la station de soudage industrielle Quick TS1200. Le corps de chauffe et la panne forment une cartouche unique avec un capteur de température intégré qui régule l'énergie directement à la pointe, pour une montée en température rapide et une stabilité thermique élevée en soudage sans plomb.

AVANTAGES

- Corps de chauffe intégré à la panne pour une récupération thermique rapide
- Capteur intégré pour une température de soudage précise et stable
- Longue durée de vie et faible usure en service continu
- Soudage sans plomb, conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série de pannes	TSS02
Géométrie	biseau 45°
Largeur / Ø	0,8 mm
Version	droite

Conforme RoHS	oui

COMPATIBILITÉ

Convient aux stations Quick TS1200 (série de pannes TSS02).

Conforme RoHS, soudage sans plomb. Origine : Chine.