

Temperatursensor für FR-830 - Hakko A1571

Artikel-Nr. HK-A1571

Hersteller Hakko

EAN 4962615034787

Original Hakko Temperatursensor für die Reparaturstation FR-830. Sorgt für eine präzise Temperaturüberwachung und -regelung für gleichbleibend zuverlässige Löt- und Entlötarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Japan**Zolltarifnummer **85159080**

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Der Hakko A1571 ist ein OEM-Temperatursensor, der speziell für die Reparaturstation FR-830 entwickelt wurde. Dieses Ersatzteil gewährleistet eine genaue thermische Rückmeldung und sorgt für optimale Betriebsbedingungen bei zuverlässigen Löt- und Entlötarbeiten.

WESENTLICHE MERKMALE

- Original Hakko Ersatzteil für die Reparaturstation FR-830
- Präzise Temperaturüberwachung und Rückmeldung
- Gewährleistet eine gleichbleibende Temperaturregelung im Betrieb
- Direkt kompatibel mit dem FR-830 System
- Erhält Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts

ANWENDUNGEN

Ideal für Wartung und Reparatur von FR-830 Reparaturstationen. Verwenden Sie ihn als Ersatz, wenn der ursprüngliche Temperatursensor gewartet werden muss oder Verschleißerscheinungen zeigt.