

Entlöt-Düsen-Spannzangenmutter - Hakko B2289

Artikel-Nr. HK-B2289

Hersteller Hakko

EAN 4962615528842

Originale Hakko Ersatz-Spannzangenmutter für das 950 Entlötheißkolben-Handstück. Sorgt für sicheren Düsensitz und zuverlässige Entlötleistung. Unverzichtbares Ersatzteil für die Wartung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko B2289 ist eine originale Ersatz-Spannzangenmutter für das Hakko 950 Entlöt-Handstück. Diese Komponente befestigt die Entlötdüse am Handstück und gewährleistet so die korrekte Ausrichtung und einen zuverlässigen Betrieb beim Entfernen von Lötzinn.

HAUPTMERKMALE

- Originales Hakko Ersatzteil für das 950 Handstück
- Präzisionsgefertigte Spannzangenmutter für sicheren Düsensitz
- Sorgt für gleichbleibende Entlötleistung
- Einfache Montage und einfacher Austausch
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer

ANWENDUNGEN

Ideal für Wartung und Reparatur von Hakko 950 Entlöt-Handstücken. Verwenden Sie sie zum Austausch verschlissener oder beschädigter Spannzangenmutter, um den korrekten Düsensitz und die Entlötgenauigkeit wiederherzustellen.

LIEFERUMFANG

- 1x Hakko B2289 Spannzangenmutter