


# Zahnriemen für FT 710 - Hakko B3520

**Artikel-Nr.** HK-B3520 **Hersteller** Hakko  
**Hersteller-Nr.** B 3520 **EAN** 4962615032332

Original-Ersatzzahnriemen für die Hakko FT 710 Lötstation. Sorgt für einen reibungslosen mechanischen Betrieb und eine präzise Steuerung der Lotzufuhr.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Ursprungsland	<b>Japan</b>
Zolltarifnummer	<b>85439000</b>



## BESCHREIBUNG

### Überblick

Der Hakko B3520 ist ein originaler Ersatzzahnriemen, der speziell für die Lötstation FT 710 entwickelt wurde. Dieses OEM-Teil gewährleistet eine optimale mechanische Leistung und einen zuverlässigen Betrieb der Lotzufuhr.

### Hauptmerkmale

- Original Hakko Komponente für die Kompatibilität mit der FT 710
- Sorgt für ein präzises mechanisches Timing und eine exakte Synchronisation
- Gewährleistet eine gleichmäßige Lotzufuhrleistung
- Direktes Ersatzteil, keine Modifikationen erforderlich
- Gefertigt nach OEM-Spezifikationen

### Technische Daten

<b>Kompatible Station</b>	Hakko FT 710
<b>Teiletyp</b>	Zahnriemen
<b>Herkunftsland</b>	Japan

## Anwendungen

Ideal für die Wartung und Reparatur von Hakko FT 710 Lötstationen. Ersetzen Sie den Riemen, wenn er Anzeichen von Verschleiß, Durchrutschen oder einer verminderten Genauigkeit der Lotzufuhr aufweist.