

Entlöt-Düsenhülse mit Mutter - Hakko B5222

Artikel-Nr. HK-B5222

Hersteller Hakko

EAN 4962615053665

Ersatz-Hülse mit Mutter für das Hakko FR4103 Entlöt-Handstück. Sorgt für sicheren Düsensitz und optimale Lötzinn-Absaugleistung beim Entlöten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Der Hakko B5222 ist eine originale Ersatz-Hülse mit Mutter für den EntlötKolben FR4103. Diese Komponente befestigt die Entlötdüse am Handstück und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb und eine gleichmäßige Lötzinn-Entfernung.

WESENTLICHE MERKMALE

- Originales Hakko Ersatzteil für den EntlötKolben FR4103
- Bestehend aus Hülse und Mutter
- Sorgt für sicheren Düsensitz
- Erhält die optimale Vakuumdichtung für eine effektive Lötzinn-Absaugung
- Einfache Montage und einfacher Austausch
- Japanische Fertigungsqualität

ANWENDUNGEN

Ideal für Wartung und Reparatur von Hakko FR4103 Entlötstationen. Bei Verschleiß oder Beschädigung der Hülse austauschen, um eine einwandfreie Düsenabdichtung und Vakuumleistung aufrechtzuerhalten.

LIEFERUMFANG

- 1× Hülse mit Mutter (B5222)