

Heißluftdüse 2.5×9.5mm - Hakko A1190

Artikel-Nr. HK-A 1190

Hersteller Hakko

EAN 4962615515286

Ersatz-Heißluftdüse für Hakko Reparaturstationen. Abmessungen 2.5×9.5mm, Ausführung ohne Vakuum. Kompatibel mit den Modellen 850, 852, FR801, FR802 und FR803.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Die Hakko A1190 ist eine Ersatz-Heißluftdüse für den Einsatz mit Hakko Reparatur- und Heißluftstationen. Diese Düse ohne Vakuumfunktion verfügt über eine Öffnung von 2.5×9.5mm und wurde für die Abgabe präziser, gebündelter Hitze bei Bauteil-Reparaturen und Entlötarbeiten konzipiert.

HAUPTMERKMALE

- Kompakte Düsenöffnung: 2.5×9.5mm
- Ausführung ohne Vakuum für standardmäßige Heißluftanwendungen
- Kompatibel mit mehreren Hakko Reparaturstationsmodellen
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- Einfache Montage und einfacher Austausch

KOMPATIBILITÄT

Diese Düse ist mit den folgenden Hakko Reparatur- und Heißluftstationen kompatibel: 850, 852, FR801, FR802 und FR803.