

Schneid- und Biegemaschine Superform/AP verstärkte Biegeräder Schnelleinstellung Z 3,1 mm - Iteco 7915102BR

Artikel-Nr. ITC-7915102BR

Hersteller Iteco

Superform/AP mit verstärkten Biegerädern bis 1,4 mm Draht und Schnelleinstellung. Die Iteco-Maschine formt gegurtete Axialbauteile mit Sicke und erreicht bis zu 20.000 Bauteile pro Stunde.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Positionserkennung	Nein
Serie	Superform/AP
Ursprungsland	Italien
Verkaufseinheit	Stück



BESCHREIBUNG

Die Superform/AP 7915.102BR verbindet die verstärkten Biegeräder für Drähte bis 1,4 mm mit der Schnelleinstellung. Sie ist damit die Ausführung für kräftige axiale Bauteile in einer Fertigung, die oft zwischen verschiedenen Rastermaßen wechselt.

MERKMALE

- Verstärkte Biegeräder für Drahtdurchmesser 1 bis 1,4 mm, Formmaß Z 3,1 mm.
- Schnelleinstellung verkürzt das Umrüsten auf ein neues Rastermaß gegenüber der Ausführung 7915.102B.
- Rastermaß P von 10,2 bis 60 mm, Maß C von 2,4 bis 10 mm.
- Sicke auf beiden Drähten hält das Bauteil bis zum Löten in der Leiterplatte.
- Leistung bis 20.000 Bauteile pro Stunde, Motorantrieb 230 V oder 115 V nachrüstbar.

EINSATZFÄLLE

Lohnfertigung mit kräftigen axialen Bauteilen und häufigem Produktwechsel, Reparatur- und Ersatzteilmontage für Leistungsbaugruppen sowie Vorserien, in denen Drahtdurchmesser und Rastermaß noch nicht festliegen.

ZUBEHÖR UND LIEFERUMFANG

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Die Maschine wird als Handgerät geliefert. Zubehör aus dem Iteco-Programm: Rollenhalter BR6 (7915.185), Zuführeinrichtung CS10 für lose axiale Bauteile (7915.180), Motorantrieb 230 V (7915.030) oder 115 V (7915.031) für Superform/A-AP-S-V-R sowie Fußschalter 600.023. Optional sind zwei reine Schneidräder erhältlich, die anstelle der Schneid- und Formräder eingesetzt werden und eine U-Form ohne Sicke erzeugen.

HERKUNFT

Superform ist eine Baureihe von Iteco Trading, Italien. Die Maschine arbeitet rein mechanisch und benötigt in der Handausführung weder Strom- noch Druckluftanschluss.