

Service-Kit Lüfter für Kompressoraggregat 120R - Jun-Air K1031

Artikel-Nr. JUN-K1031**Hersteller Jun-Air**

Kein Produktbild

Das Service-Kit K1031 erneuert die Lüfterbaugruppe des Jun-Air Aggregats 120R. Bei 100 Prozent Einschaltdauer hängt die Standzeit des Verdichters direkt an der Kühlung, ein müder oder blockierter Lüfter führt schnell zu thermischer Abschaltung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.8 kg**

Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Der 120R ist für Dauerbetrieb ausgelegt und gibt dabei die gesamte Verlustwärme über die Zwangskühlung ab. Wird der Lüfter durch Lagerverschleiß langsamer oder setzt sich das Flügelrad mit Staub zu, steigt die Verdichtertemperatur, die Liefermenge sinkt und im Grenzfall schaltet der Thermoschutz ab. Das Original-Service-Kit K1031 bringt die Kühlung zurück auf den Auslegungszustand.

VORTEILE

- Sichert die Kühlleistung bei 100 Prozent Einschaltdauer und schützt vor thermischer Abschaltung im Dauerlauf
- Geringere Betriebstemperatur verlängert die Standzeit von Kolbenringen, Ventilplatten und Kondensator
- Originalteil von Jun-Air mit der werksseitigen Luftleistung, kein universeller Ersatzlüfter
- Als Baugruppe geliefert, damit passen Befestigung und Anschluss ohne Anpassung

KOMPATIBILITÄT

Für das Aggregat 120R einschließlich Retrofit-Schranksausführung sowie für 120R-40B, 120R-40BQ3, 120R-40M, 120R-40MQ3, 2x120R-40M, 2x120R-40MQ6 und 2x120R-90BQ6.

ANWENDUNG

Ein deutlich hörbares Laufgeräusch des Lüfters, sichtbares Flattern des Luftstroms oder eine

ungewöhnlich heiße Verdichterhaube sind die typischen Anzeichen. In geschlossenen Schrankanlagen sammelt sich Staub schneller, dort lohnt die Sichtprüfung bei jeder Wartung.