

Service-Kit Kondensator für Kompressoraggregat 106R - Jun-Air K1041

Artikel-Nr. JUN-K1041**Hersteller Jun-Air**

Kein Produktbild

Das Service-Kit K1041 erneuert den Kondensator des Jun-Air Aggregats 106R. Brummt der Motor beim Einschalten und läuft nicht hoch, ist ein Kapazitätsverlust im Kondensator die wahrscheinlichste Ursache.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.8 kg**

Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Der 106R läuft an einem Einphasennetz mit 230 V und braucht den Kondensator für das Anlaufmoment. Mit den Jahren verliert das Bauteil an Kapazität, und der Motor kommt gegen den Restdruck im System nicht mehr sauber hoch. Typisch sind Brummen, hoher Anlaufstrom und ein ansprechender Thermoschutz. Das Original-Service-Kit K1041 bringt das Anlaufverhalten in den Ausgangszustand zurück.

VORTEILE

- Behebt die häufigste Startstörung am 106R, ohne dass das Aggregat getauscht werden muss
- Originalkapazität von Jun-Air, damit reicht das Anlaufmoment auch beim Start gegen Systemdruck
- Schont die Motorwicklung, weil der Hochlauf kurz bleibt
- Als kompletter Servicesatz zusammengestellt, Befestigung und Anschluss passen ohne Anpassung

KOMPATIBILITÄT

Für das Aggregat 106R in der 8-bar- und in der 12-bar-Ausführung sowie für die Anlagen 106R-25B, 2x106R-40B, 106R-25BQ2, 106R-25M, 2x106R-40M, 106R-25MQ2 und 2x106R-40MQ2. Die passende Abdeckung ist K1042.

ANWENDUNG

Vor dem Tausch die Anlage spannungsfrei schalten und den Kondensator entladen. Kommt der Fehler zurück, lohnt die Prüfung des Entlastungsventils am Druckschalter, denn ein Start gegen

vollen Tankdruck belastet den neuen Kondensator genauso wie den alten.