

Panne à souder ERSADUR 30 S, coudée, en forme de burin, 3,1 mm - Ersa 0032JD

Réf. article ER-0032JD

Fabricant Ers

EAN 4003008052749

Panne à souder ERSADUR coudée, en forme de burin (3,1 mm), pour le fer à souder ERS 30 S. Cette panne longue durée à revêtement fer et chrome assure un transfert thermique optimal et une grande longévité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder ERSADUR pour le fer à souder ERS 30 S, coudée et en forme de burin, d'une largeur de 3,1 mm. Les pannes ERSADUR sont conçues pour un usage continu : une couche de fer déposée par voie galvanique et une couche de chrome supplémentaire les protègent de la corrosion et de l'oxydation, tandis qu'un transfert thermique optimal préserve le corps de chauffe du fer à souder de la surchauffe et de l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	coudée
Revêtement de la panne	panne longue durée
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	5,10 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,00 mm
Longueur totale	68 mm
Série de pannes	0032
Compatible avec	ERS 30 S