

Panne à souder Ersadur i-Tool, en forme de burin 1,8 mm, allongée - Ersä 0102CDLF18L

Réf. article ER-0102CDLF18L

Fabricant Ersä

EAN 4003008082937

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer i-Tool des stations de soudage i-CON. Pointe droite en forme de burin de 1,8 mm en version allongée. Le placage galvanique fer et chrome garantit un usage continu durable et un transfert de chaleur optimal.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer à souder i-Tool (0100CDJ) de la station de soudage Ersä i-CON. Pointe droite en forme de burin de 1,8 mm de largeur, en version allongée. Plaquée par voie galvanique d'une couche de fer et protégée contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire, elle est conçue pour un fonctionnement continu. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec les versions i-CON : 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC, 0IC2100VXT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement	panne à souder permanente (ERSADUR-LF)
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	1,80 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Longueur totale	35 mm
Série de pointes	102