

Panne à souder Ersadur pour i-Tool, droite, en forme de burin, 5 mm - Ersal 0102CDLF50

Réf. article ER-0102CDLF50

Fabricant Ersal

EAN 4003008077131

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer i-Tool des stations de soudage Ersal i-CON, version droite à pointe en forme de burin de 5 mm. Le placage galvanique fer et chrome assure un fonctionnement continu durable et un transfert de chaleur optimal. Série de pannes 102.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR i-Tip, droite, en forme de burin, 5,0 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) des stations de soudage Ersal i-CON.

Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour un usage permanent. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique avec une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec les stations i-CON : 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC, 0IC2100VXT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement	Panne permanente (ERSADUR-LF)
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	5,00 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm

Longueur totale	30 mm
Série de pannes	102