

Panne longue durée i-Tool, courbée, en forme de burin, 1,8 mm, ERSADUR-LF - Erska 0102SDF18

Réf. article ER-0102SDF18

Fabricant Erska

EAN 4003008082517

Panne à souder longue durée ERSADUR-LF, série 102, pour le fer i-Tool Erska (0100CDJ). Pointe courbée en forme de burin de 1,8 mm pour un soudage précis dans les zones difficiles d'accès. Le placage fer et chrome garantit une longue durée de vie et un transfert thermique optimal.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder longue durée ERSKA de la série 102, courbée et en forme de burin, avec un revêtement ERSADUR-LF de haute qualité. Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) de la station de soudage i-CON dans les versions 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC et 01C2100VXT.

Les pannes ERSADUR sont conçues pour un usage permanent : plaquées par voie galvanique d'une couche de fer, elles sont protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur optimal protège le corps de chauffe du fer contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version	courbée
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	1,60 mm
Revêtement	panne longue durée ERSADUR-LF
Série de pointes	102
Longueur totale	30 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	5,20 mm

