

Panne à souder Ersadur pour Ersal 150 S, droite, en forme de burin, 5,3 mm - Ersal 0152KD

Réf. article ER-0152KD

Fabricant Ersal

EAN 4003008052909

Panne à souder ERSADUR longue durée pour le fer à souder ERSAL 150 S. Forme droite et en forme de burin, largeur de panne de 5,3 mm pour un soudage précis. Le placage galvanique de fer et de chrome garantit un transfert thermique optimal et une longue durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.08 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder droite, en forme de burin, 5,3 mm de large, avec revêtement ERSADUR pour le fer à souder ERSAL 150 S. Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	panne longue durée
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	5,30 mm
Diamètre extérieur de la tige	9,80 mm
Longueur totale	138 mm