

Panne à souder Ersadur en forme de burin, 18 mm, pour Ersa 200 - Ersa 0202MD

Réf. article ER-0202MD

Fabricant Ersa

EAN 4003008078275

Panne à souder Ersadur renforcée, droite et en forme de burin, largeur 18 mm, pour le fer à souder ERSA 200. Son revêtement galvanique fer et chrome assure une excellente protection contre la corrosion et un transfert thermique optimal en service continu.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder Ersadur renforcée, droite et en forme de burin, largeur 18 mm, pour le fer à souder ERSA 200. Les pannes Ersadur sont conçues pour une utilisation continue : elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	Droite
Revêtement de la panne	Panne longue durée (Ersadur)
Forme de la panne	En forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	18,00 mm
Diamètre extérieur de la tige	13,80 mm
Longueur totale	115 mm
Série de pannes	0202
Compatible avec	Fer à souder ERSA 200