

Panne à souder permanente Ersadur, courbée, en forme de burin, 9 mm, pour i-Tool HighPower - Erska 0242SDLF90

Réf. article ER-0242SDLF90

Fabricant Erska

EAN 4003008098747

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer i-Tool HighPower (0240CDJ), courbée et en forme de burin, largeur de panne 9 mm. Conçue pour un usage continu, avec surface plaquée fer et protégée par chrome pour une longue durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente, courbée et en forme de burin, 9 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder HighPower-Tool (0240CDJ) de la station de soudage i-CON Vario HP, version 0ICV2000HP. Les pannes ERSADUR sont conçues pour un fonctionnement continu : plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique optimal protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée. ERSKA propose une gamme complète de pannes à souder et à dessouder pour i-Tool, i-Tool Pico, i-Tool Nano et HighPower-Tool.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale	61 mm
Conforme RoHS	Non
Revêtement de la panne	Panne permanente (ERSADUR-LF)
Diamètre extérieur de la tige	12.20 mm
Diamètre intérieur de la tige	7.00 mm
Série de pannes	0242
Modèle de pointe	courbée
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre / largeur de la panne	9.00 mm