

Panne à souder permanente ERSADUR-LF, droite, en burin, 5 mm, pour HighPower-Tool - Ers 0242CDLF50

Réf. article ER-0242CDLF50

Fabricant Ers

EAN 4003008098723

Panne à souder permanente ERSADUR-LF, droite et en forme de burin, 5 mm, pour le HighPower-Tool Ers de la station i-CON Vario HP. Plaquée fer et chrome pour un transfert de chaleur parfait et une longue durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente, droite, en forme de burin, 5 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder HighPower-Tool (0240CDJ) de la station de soudage i-CON Vario HP dans la version 0ICV2000HP.

Les pannes ERSADUR sont fabriquées avec un haut niveau de qualité et conçues pour un fonctionnement continu. Grâce à un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	5.00 mm
Longueur totale	48 mm
Modèle de panne	droite
Revêtement de la panne	panne permanente
Diamètre extérieur de la tige	12.20 mm
Diamètre intérieur de la tige	7.00 mm
Série de pannes	0242

