

Panne à souder Ersadur, coudée, en forme de burin, 2,5 mm - Ersä 0832WD

Réf. article ER-0832WD

Fabricant Ersä

EAN 4003008076028

Panne à souder permanente ERSADUR, coudée et en forme de burin, largeur 2,5 mm. Le revêtement galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal. Compatible avec les stations et fers à souder ERSA de la série 832.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.02 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR, coudée et en forme de burin, largeur 2,5 mm, avec revêtement ERSADUR pour une durée de vie accrue. Les pannes ERSADUR sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Convient aux stations de soudage ANALOG 60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 et MS8000 ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	courbé
Revêtement de la panne	panne permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,50 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm

Longueur totale	50 mm
Série de pointes	832
Poids	0,02 kg