

Panne à souder ERSADUR, en burin, 5,0 mm, coudée - Erska 0832RD

Réf. article ER-0832RD

Fabricant Erska

EAN 4003008076004

Panne à souder permanente ERSADUR coudée, en forme de burin de 5,0 mm. Son placage galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Erska de la série 832.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.02 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR coudée, en forme de burin, 5,0 mm de large, avec revêtement ERSADUR pour une durée de vie accrue. Les panes ERSADUR sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Convient aux stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000, ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	coudée
Revêtement de la panne	panne à souder permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	5,0 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,6 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,5 mm

Longueur totale	50 mm
Série de pointes	832