

Panne à souder longue durée, en forme de burin, 5,0 mm, droite - Erska 0832VDLF

Réf. article ER-0832VDLF

Fabricant Erska

EAN 4003008075236

Panne à souder longue durée ERSADUR droite, en forme de burin de 5,0 mm, avec revêtement ERSADUR-LF compatible sans plomb pour une grande durée de vie. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Erska de la série 832.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder longue durée ERSADUR droite, en forme de burin de 5,0 mm de large, avec revêtement ERSADUR-LF pour le soudage sans plomb et une durée de vie accrue. Les pannes ERSADUR sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec les stations de soudage : ANALOG 60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 et MS8000, ainsi que les fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne longue durée
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	5,00 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	50 mm

