

Panne à souder permanente ERSADUR droite, en forme de burin, 2,2 mm, série 842 - Ersa 0842CD

Réf. article ER-0842CD

Fabricant Ersa

EAN 4003008077377

Panne à souder permanente ERSADUR, droite et en forme de burin, largeur 2,2 mm, pour un besoin en chaleur plus important. Le placage galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique parfait. Compatible avec les stations de souder Ersa de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente, droite, en forme de burin, largeur 2,2 mm, avec revêtement ERSADUR à durée de vie accrue pour un besoin en chaleur plus important.

Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique avec une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec : les stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000, ainsi que les fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement	panne permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm

Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	42 mm
Série de pannes	842