

Panne haute performance pour i-Tool, en burin asymétrique 2,4 mm - Ersa 0102CDLF24A

Réf. article ER-0102CDLF24A

Fabricant Ers

EAN 4003008100594

Panne permanente haute performance ERSADUR-LF pour le fer à souder ERS i-Tool, droite et en forme de burin avec structure asymétrique, largeur de panne 2,4 mm. La structure asymétrique amène la chaleur de manière optimale dans le point de soudure et fournit jusqu'à 150 W pour un apport de chaleur très efficace sur les composants traversants (THT) et les modules à masse thermique élevée. Conçue pour un fonctionnement continu et protégée de la corrosion par un placage fer et chrome.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg



DESCRIPTION

Panne permanente haute performance ERSADUR i-Tip, droite, en forme de burin et asymétrique, 2,4 mm, avec revêtement ERSADUR-LF.

Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) de la station de soudage i-CON dans les versions 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC et 0IC2100VXT.

Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Les pannes haute performance ont une structure asymétrique. Celle-ci permet une utilisation plus flexible que les formes traditionnelles et amène la chaleur de manière optimale dans le point de soudure. La forme spéciale assure un apport de chaleur très efficace sur les composants câblés (THT) des modules à masse thermique élevée : l'une des deux branches de longueur différente chauffe le fil de raccordement jusqu'à 150 watts, tandis que la seconde branche est en contact avec le point de soudure et transmet l'énergie de soudage maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de la panne

en forme de burin

Type de panne	asymétrique
Diamètre/largeur de la panne	2,40 mm
Longueur totale	26 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,00 mm
Revêtement	Panne permanente, ERSADUR-LF
Conforme RoHS	Non