

Panne à souder 0.5C tournevis - Hakko T18-C05

Réf. article HK-T18-C05


Fabricant Hakko

EAN 4962615027543

Panne à souder T18-C05 au format tournevis 0.5C. Conçue pour les stations de soudage Hakko FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Panne de rechange Hakko d'origine pour des soudures fiables.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-C05 est une panne à souder d'origine au format tournevis 0.5C, conçue pour être utilisée avec différentes stations de soudage et fers Hakko. Cette panne de rechange assure un transfert de chaleur constant et un mouillage fiable de la soudure pour les travaux d'assemblage et de réparation électronique de précision.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne tournevis 0.5C offrant une large surface de contact
- Compatible avec le fer FX-8801 (65W) et le fer FX-600 (50W)
- Fabrication Hakko d'origine garantissant durabilité et performance
- Conductivité thermique optimisée pour une transmission efficace de la chaleur
- Adaptée aux applications de soudage polyvalentes

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations de soudage et fers Hakko suivants : FX-888 (arrêté), FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. À utiliser avec le fer FX-8801 (65W) ou le fer FX-600 (50W) selon les spécifications.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	0.5C tournevis
Fers compatibles	FX-8801 (65W), FX-600 (50W)
Stations compatibles	FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702, FX-600
Type de panne	Panne à souder de rechange
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage général, l'assemblage de circuits imprimés, la réparation électronique et les travaux de maintenance. Le format tournevis 0.5C offre une excellente répartition de la chaleur pour les soudures de taille moyenne à grande.