

Panne à souder format B - Hakko T18-B

Réf. article HK-T18-B


Fabricant Hakko

EAN 4962615015328

Panne à souder au format B pour stations de soudage Hakko.
Compatible avec le fer FX-8801 (65W) utilisé sur les modèles FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701 et FR-702, ainsi qu'avec le fer FX-600 (50W).
Pièce de rechange Hakko d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-B est une panne à souder d'origine au format B, conçue pour être utilisée avec les stations de soudage et les fers Hakko. Cette panne de rechange assure un transfert de chaleur fiable et une qualité constante des joints de soudure pour un large éventail d'applications de soudage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format B pour des tâches de soudage polyvalentes
- Compatible avec de nombreuses stations de soudage et fers Hakko
- Fabrication Hakko d'origine garantissant qualité et durabilité
- Conçue pour l'assemblage et la réparation électroniques professionnels
- Pièce de rechange pour les pannes usées ou endommagées

COMPATIBILITÉ

La panne T18-B est compatible avec les stations de soudage et les fers Hakko suivants :

- FX-888 (fin de production) avec fer FX-8801 (65W)
- FX-888D avec fer FX-8801 (65W)
- FX-889 avec fer FX-8801 (65W)
- FR-701 avec fer FX-8801 (65W)

- FR-702 avec fer FX-8801 (65W)
- FX-600 avec fer FX-600 (50W)

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage polyvalent, l'assemblage de circuits imprimés, la reprise de composants et la maintenance d'équipements électroniques. La panne au format B offre un équilibre entre capacité thermique et précision pour une grande variété de tâches de soudage.