

Panne à souder format BL - Hakko T18-BL

Réf. article HK-T18-BL


Fabricant Hakko

EAN 4962615036828

Panne à souder au format BL pour les stations de soudage Hakko FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Panne de rechange Hakko d'origine conçue pour un transfert de chaleur fiable et une longue durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-BL est une panne à souder de rechange d'origine au format BL, conçue pour être utilisée avec plusieurs stations de soudage et fers à souder Hakko. Cette panne offre des performances thermiques constantes et une grande durabilité pour les applications de soudage professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format BL pour un écoulement optimal de la soudure et une répartition homogène de la chaleur
- Compatible avec le fer à souder FX-8801 (65W) et le fer à souder FX-600 (50W)
- Fabrication Hakko d'origine pour des performances fiables
- Longue durée de vie de la panne avec un entretien approprié
- Convient aux travaux de soudage polyvalents

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations de soudage et fers à souder Hakko suivants :

- HAKKO FX-888 (arrêté) avec fer à souder FX-8801
- HAKKO FX-888D avec fer à souder FX-8801

- HAKKO FX-889 avec fer à souder FX-8801
- HAKKO FR-701 avec fer à souder FX-8801
- HAKKO FR-702 avec fer à souder FX-8801
- HAKKO FX-600 avec fer à souder FX-600

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	BL
Fers à souder compatibles	FX-8801 (65W), FX-600 (50W)
Pays d'origine	Japon