

Panne à souder format 3S - Hakko T18-S3

Réf. article HK-T18-S3


Fabricant Hakko

EAN 4962615036897

Panne à souder Hakko T18-S3 d'origine au format 3S. Conçue pour les fers FX-8801 sur les stations FX-888D, FX-889, FR-701 et FR-702, ainsi que pour le fer FX-600 sur le système FX-600. Pièce de rechange Hakko d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-S3 est une panne à souder d'origine au format 3S, conçue pour être compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Hakko. Cette panne de rechange d'origine offre des performances thermiques constantes et une qualité de soudure fiable pour un large éventail d'applications de soudage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format 3S pour un écoulement optimal de la soudure et un transfert de chaleur optimal
- Compatible avec les fers FX-8801 (65W) sur plusieurs modèles de stations
- Composant Hakko d'origine garantissant qualité et fiabilité
- Convient aussi bien aux travaux de soudage courants qu'au soudage de précision
- Conçue pour une longue durée de vie avec un entretien approprié

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations et fers à souder Hakko suivants :

- HAKKO FX-888 (arrêté) avec fer FX-8801
- HAKKO FX-888D avec fer FX-8801

- HAKKO FX-889 avec fer FX-8801
- HAKKO FR-701 avec fer FX-8801
- HAKKO FR-702 avec fer FX-8801
- HAKKO FX-600 avec fer FX-600 (50W)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	3S
Modèles de fers compatibles	FX-8801 (65W), FX-600 (50W)
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

La panne T18-S3 est idéale pour le soudage courant, l'assemblage de circuits imprimés, la reprise de composants et les opérations de maintenance où des performances thermiques fiables et une qualité de soudure constante sont essentielles.