

Panne à souder format 9S - Hakko T18-S9

Réf. article HK-T18-S9


Fabricant Hakko

EAN 4962615036927

Panne à souder Hakko T18-S9 d'origine au format 9S. Conçue pour être utilisée avec les stations de soudage FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Transfert de chaleur fiable et durabilité pour les applications de soudage professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-S9 est une panne à souder d'origine au format 9S, conçue pour assurer la compatibilité avec de nombreuses stations de soudage et fers Hakko. Cette panne de rechange offre un transfert de chaleur constant et des performances fiables dans une large gamme d'applications de soudage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception au format 9S pour une répartition optimale de la chaleur
- Compatible avec le fer FX-8801 (65W) et le fer FX-600 (50W)
- Qualité et durabilité d'origine Hakko
- Adaptée aux travaux de soudage polyvalents
- Installation et remplacement faciles

COMPATIBILITÉ

La panne T18-S9 est compatible avec les stations de soudage et systèmes Hakko suivants : FX-888 (arrêtée), FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Elle fonctionne avec les fers FX-8801 (65W) et FX-600 (50W).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de la panne	95
Pays d'origine	Japon
Fers compatibles	FX-8801 (65W), FX-600 (50W)

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudage généraux, l'assemblage de cartes de circuits imprimés, la réparation électronique et les tâches de maintenance nécessitant un transfert de chaleur fiable et des performances constantes.