

Panne à souder format BR02 - Hakko T18-BR02

Réf. article HK-T18-BR02


Fabricant Hakko

EAN 4962615036835

Panne à souder au format BR02 pour les stations de soudage Hakko FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Panne de rechange Hakko d'origine, conçue pour des soudures fiables et une durée de vie prolongée de la panne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-BR02 est une panne à souder de rechange d'origine au format BR02, conçue pour être utilisée avec plusieurs stations de soudage et fers Hakko. Cette panne assure un transfert de chaleur régulier et un bon mouillage de la soudure pour les applications de soudage de qualité professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception au format BR02 compatible avec plusieurs fers Hakko
- Fabrication Hakko d'origine garantissant qualité et fiabilité
- Conductivité thermique optimisée pour un transfert de chaleur efficace
- Durée de vie prolongée de la panne avec un entretien approprié
- Convient aux travaux de soudage à usage général

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les stations de soudage et fers Hakko suivants :

- HAKKO FX-888 (fin de série) avec fer FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-888D avec fer FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-889 avec fer FX-8801 (65W)

- HAKKO FR-701 avec fer FX-8801 (65W)
- HAKKO FR-702 avec fer FX-8801 (65W)
- Fer HAKKO FX-600 (50W)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	BR02
Pays d'origine	Japon