

## Panne à souder en biseau 2,4 mm - Hakko T19-D24

Réf. article HK-T19-D24


Fabricant Hakko

EAN 4962615038785

Panne à souder Hakko T19-D24 au format biseau 2,4 mm. Conçue pour être utilisée avec les pièces à main FX-889, FR-701, FR-702 et FX-601. Panne de rechange de haute qualité pour les travaux de soudure de précision.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse        | TEC                                                        |
| Détection de position    | Non                                                        |
| Hinweis                  | Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz |
| Numéro de tarif douanier | 85159080                                                   |
| Pays d'origine           | Japon                                                      |
| Poids                    | 0.0099 kg                                                  |



## DESCRIPTION

### PRÉSENTATION

La Hakko T19-D24 est une panne à souder professionnelle au format biseau de 2,4 mm, conçue pour être compatible avec plusieurs modèles de pièces à main Hakko. Cette panne de rechange assure un transfert thermique fiable et une qualité constante des joints de soudure dans des applications de soudure variées.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne en biseau de 2,4 mm pour une large surface de contact
- Compatible avec les pièces à main FX-889, FR-701, FR-702 et FX-601
- Conductivité thermique élevée pour un transfert de chaleur efficace
- Construction durable pour une longue durée de service
- Performances de soudure de qualité professionnelle

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Format de panne  | Biseau 2.4D |
| Taille de panne  | 2,4 mm      |
| Numéro de modèle | T19-D24     |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Pays d'origine</b> | Japon |
|-----------------------|-------|

## **COMPATIBILITÉ**

Cette panne est compatible avec les modèles de pièces à main Hakko suivants : FX-8805 (65W) pour les stations FX-889, FR-701 et FR-702, et FX-601 (47W) pour les stations FX-601.