

Panne ErsaNUR i-Tool MK2/Trace, forme burin asymétrique 4,6 mm - ErsaN 0142CDLF46A

Réf. article ER-0142CDLF46A

Fabricant ErsaN

EAN 4003008149906

Panne longue durée ErsaNUR à fermeture à baïonnette pour ErsaN i-Tool MK2, Trace, pico MK2 et nano MK2. Panne asymétrique en forme de burin 4,6 mm pour soudage avec et sans plomb. Changement de panne sans outil grâce au concept Tip'n'Turn.

DONNÉES TECHNIQUES

Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Panne à souder ErsaNUR asymétrique en forme de burin 4,6 mm avec fermeture à baïonnette. Conçue pour des applications industrielles exigeantes en usage continu, elle convient au soudage avec et sans plomb.

Compatible avec :

- ErsaN i-Tool pico MK2, nano MK2, i-Tool MK2 et TRACE
- 0105CDJ fer à souder MK2, 150 W
- 0140CDJ fer à souder Trace, 150 W
- 0125CDK fer à souder MK2, 80 W
- 0135CDK fer à souder MK2, 80 W

Concept Tip'n'Turn : la fermeture à baïonnette brevetée permet de changer de panne en un temps record, en toute sécurité avec le support de dépose 0A58 ou à la main. Aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire. La panne et l'élément chauffant se remplacent séparément, ce qui préserve l'élément chauffant coûteux - une solution écologique et économiquement durable. Code-barres imprimé pour une intégration facile dans les programmes de soudage du i-CON TRACE Cockpit.

Attention : sans échange du fer, non compatible avec 0100CDJ i-Tool 150 W, 0130CDK i-Tool PICO 80 W et 0120CDK i-Tool Nano 80 W (stations de soudage à façade claire/argentée).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle de panne	asymétrique
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	4,60 mm
Longueur totale	44 mm
Diamètre extérieur de la tige	7,70 mm
Diamètre intérieur de la tige	5,30 mm
Revêtement	panne longue durée (ErsaDUR)
Série de pannes	142
Conforme RoHS	Oui