

Panne à souder ESD pointe crayon 1 mm pour TS1200 - Quick TSS02-1B

Réf. article QCK-TSS02-1B

Fabricant Quick

EAN 4250078320661

panne à cartouche Rapid de la série TSS02, géométrie pointe crayon de 1 mm de largeur, compatible avec les stations Quick TS1200. Soudage sans plomb et conforme RoHS pour des soudures propres et reproductibles au poste ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à cartouche Rapid TSS02-1B de la série TSS02 est conçue pour la station de soudage industrielle Quick TS1200. Le corps de chauffe et la panne forment une cartouche unique avec un capteur de température intégré qui régule l'énergie directement à la pointe, pour une montée en température rapide et une stabilité thermique élevée en soudage sans plomb.

AVANTAGES

- Corps de chauffe intégré à la panne pour une récupération thermique rapide
- Capteur intégré pour une température de soudage précise et stable
- Longue durée de vie et faible usure en service continu
- Soudage sans plomb, conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série de pannes	TSS02
Géométrie	pointe crayon
Largeur / Ø	1 mm
Version	droite

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

COMPATIBILITÉ

Convient aux stations Quick TS1200 (série de pannes TSS02).

Conforme RoHS, soudage sans plomb. Origine : Chine.