

Panne à souder à cartouche ESD pointe d'aiguille 0,2 mm pour TS1200 - Quick TSS02-I

Réf. article QCK-TSS02-I

Fabricant Quick

EAN 4250078320746

Panne à souder à cartouche pour la Quick TS1200, panne en pointe d'aiguille, largeur de panne 0,2 mm. Le capteur intégré et le corps de chauffe directement associé assurent une régulation rapide et stable et une longue durée de vie. Soudage sans plomb, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Quick TSS02-I est une panne à souder à cartouche Rapid pour la station de soudage Quick TS1200, droite, panne en pointe d'aiguille et 0,2 mm de largeur. Le capteur de température intégré et le corps de chauffe directement associé assurent une efficacité et une stabilité thermique élevées et ménagent la panne.

AVANTAGES EN BREF

- Capteur de température intégré directement dans la panne pour une détection rapide
- Panne et corps de chauffe directement associés pour une grande stabilité thermique
- Ajustement automatique de la température par cartouche avec la Quick TS1200
- Fonctionnement ménageant la panne pour une durée de vie prolongée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exécution	droite
Forme de la panne	pointe d'aiguille
Largeur de la panne	0,2 mm
Série de pannes	TSS02

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Poids	env. 0,1 kg
Conforme RoHS	oui

APPLICATIONS

Pour les travaux de soudage sur la station Quick TS1200 compatible ESD en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec la station de soudage Quick TS1200
- Série de pannes TSS02
- Géométrie : pointe d'aiguille, 0,2 mm
- Contenu de la livraison : 1 panne à souder à cartouche

Conformité : RoHS, soudage sans plomb, compatible ESD. Origine : Chine.