

Panne à souder à cartouche ESD droite, en forme de couteau 45°, 5 mm pour TS8 - Quick TSS08-K02

Réf. article QCK-TSS08-K02

Fabricant Quick

EAN 4250078326571

Panne à souder à cartouche série TSS08R pour la station Quick TS8 : panne en forme de couteau 45°, longueur de lame 5,0 mm / largeur 1,5 mm. Le corps de chauffe et la panne forment un ensemble avec capteur de température intégré pour une régulation rapide et une transmission thermique stable. Conforme RoHS et sécurité ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La Quick TSS08-K02 est une panne à souder à cartouche de la série TSS08R pour la station de soudage manuelle Quick TS8. La panne et le corps de chauffe forment un seul ensemble avec un capteur de température intégré qui régule l'énergie plus vite et plus précisément qu'une panne classique.

AVANTAGES

- Montée en température rapide et grande stabilité thermique grâce à l'association directe panne-corps de chauffe
- Une puce dans l'élément chauffant ajuste automatiquement la température à la Quick TS8
- Ménage la panne et augmente sa durée de vie
- Géométrie : panne en forme de couteau 45°, longueur de lame 5,0 mm / largeur 1,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Version	droite
Forme de la panne	en forme de couteau
Taille de la panne	5 mm

Longueur de lame	5,0 mm
Largeur de lame	1,5 mm
Série de pannes	TSS08R
Conforme RoHS	Oui
Sécurité ESD	Oui

APPLICATIONS

- Soudure fine et reprise sur cartes et sous-ensembles
- Soudage CMS et traversant en zone de travail ESD

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec la station de soudage Quick TS8
- Série de pannes TSS08R
- Contenu : 1 panne à souder à cartouche

Conforme RoHS, sécurité ESD (IEC 61340-5-1). Origine : Chine.