

Panne à souder 3.5K en biseau - Hakko T18-K35

Réf. article HK-T18-K35

Fabricant Hakko

EAN 4962615060915


Panne à souder T18-K35 au format biseau 3.5K. Conçue pour les fers à souder Hakko des séries 907, 913, 951 et FX. Panne de rechange de haute qualité pour des soudures fiables.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.01 kg

T18-K35

Units: mm (in.)



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-K35 est une panne à souder professionnelle au format biseau 3.5K, conçue pour les modèles de fers à souder les plus populaires de Hakko. Cette panne de rechange assure un transfert de chaleur constant et un mouillage fiable de la soudure pour les travaux d'assemblage et de réparation électroniques de précision.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne en biseau 3.5K pour un écoulement optimal de la soudure
- Compatible avec les fers à souder Hakko 907, 913, 951, FX-8801, FX-8802 et FX-8803
- Fabrication de haute qualité pour une durée de vie prolongée
- Excellente conductivité thermique et rétention de la chaleur
- Conçue pour les applications de soudage polyvalentes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	3.5K Biseau
Modèle	T18-K35
Fers compatibles	907, 913, 951, FX-8801, FX-8802, FX-8803

Pays d'origine	Japon
-----------------------	-------

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage général, l'assemblage de circuits imprimés, la reprise de composants et la maintenance d'équipements électroniques. Le format biseau 3.5K est polyvalent et convient aussi bien aux travaux de soudage à pas fin qu'à pas standard.