

Panne à souder format 10.0D - Hakko T37-D10

Réf. article HK-T37-D10


Fabricant Hakko

EAN 4962615058080

Panne à souder active au format 10.0D conçue pour le fer à souder Hakko FX-8004. Assure un transfert de chaleur fiable et une qualité de soudure constante pour l'assemblage et la réparation électroniques de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.02 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T37-D10 est une panne à souder active au format 10.0D, spécialement conçue pour être utilisée avec le fer à souder Hakko FX-8004. Cette panne de précision offre une excellente conductivité thermique et une grande durabilité pour les applications de soudage professionnelles dans la fabrication et la réparation électroniques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception au format 10.0D pour une distribution optimale de la chaleur
- Technologie de panne active pour des performances thermiques accrues
- Compatible avec le fer à souder Hakko FX-8004
- Construction robuste pour une durée de vie prolongée
- Fabrication de précision pour une qualité de soudure constante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de la panne	10.0D
Fer compatible	Hakko FX-8004
Type de panne	Panne à souder active

Pays d'origine	Japon
-----------------------	-------

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage de précision lors de l'assemblage électronique, la reprise de cartes de circuits imprimés, la réparation de composants et les travaux de soudage polyvalents nécessitant des performances thermiques fiables et des résultats constants.