

Panne à souder active 1632DR rainure en V - Hakko T37-DR1632

Réf. article HK-T37-DR1632


Fabricant Hakko

EAN 4962615058103

Panne à souder active au format 1632DR dotée d'une rainure en V. Conçue pour le fer à souder Hakko FX-8004 afin d'assurer une répartition homogène de la chaleur et une qualité de soudure supérieure.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.02 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T37-DR1632 est une panne à souder active au format 1632DR intégrant une rainure en V. Cette panne de précision est spécialement conçue pour être compatible avec le fer à souder Hakko FX-8004, offrant des performances thermiques optimisées et une formation fiable des joints de soudure.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Format 1632DR avec géométrie à rainure en V pour un meilleur contrôle de la soudure
- Élément chauffant actif pour un maintien constant de la température
- Conçue pour la compatibilité avec le fer à souder Hakko FX-8004
- Fabrication de précision pour les applications de soudage professionnelles
- Construction durable pour une longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format de la panne	1632DR
Conception de la rainure	Rainure en V
Fer compatible	Hakko FX-8004
Type de panne	Panne à souder active

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudage de précision exigeant un apport de chaleur constant et une qualité de soudure supérieure. La rainure en V facilite un écoulement maîtrisé de la soudure et convient particulièrement à l'assemblage au niveau des composants ainsi qu'aux opérations de retouche.