


Panne à souder SF 1.0 pour fer à gaz SG1070, biseau 1,0 mm - JBC 0201710

Réf. article WL86909 **Fabricant** JBC**Réf. fabricant** 0201710

Panne à souder en biseau SF 1.0 pour le fer à gaz JBC SG1070. La panne étroite de 1,0 mm convient aux soudures fines et au travail sans fil.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La 0201710 est la panne à souder en biseau SF 1.0 pour le fer à gaz JBC SG1070. Avec une largeur de 1,0 mm, elle convient aux soudures plus fines et permet de travailler sans fil, en service, en montage et sur site.

Avantages

- Forme biseau étroite de 1,0 mm pour des soudures fines et précises
- Compatible directement avec le fer à gaz SG1070, sans changement d'outil
- Soudage sans secteur pour le montage, le service et l'utilisation sur le terrain
- Pièce de rechange et d'usure directe

Données techniques

Référence	0201710
Désignation	SF 1.0
Forme de panne	biseau
Largeur de panne	1,0 mm
Compatible avec	fer à gaz SG1070
Unité de vente	1 pièce
Compatible ESD	non

Applications

Soudage fin sans alimentation secteur avec le fer à gaz SG1070, pour le montage, le service, la réparation et le terrain.

Compatibilité et contenu de la livraison

Livraison d'une panne à souder SF 1.0. Compatible avec le fer à gaz SG1070.