

Panne de reprise quad pour VQFP 100 série SMTC - Metcal SMTC-1118

Réf. article WL13772
Fabricant Metcal

Panne de reprise quad de la série SMTC qui refond les quatre rangées de broches d'un boîtier VQFP 100 en même temps et libère le composant sans le faire basculer. La température de la panne de 412 °C est régulée par induction. Pour les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un boîtier VQFP 100 possède des broches sur ses quatre côtés et se dessoude difficilement côté par côté sans dommage. Cette panne quad entoure le composant et fait fondre tous les joints ensemble.

AVANTAGES

- Géométrie quad adaptée au boîtier VQFP 100
- Les quatre rangées de broches sont refondues simultanément
- Température de panne fixe de 412 °C, sans étalonnage
- Préserve les pastilles et le vernis épargne lors du remplacement
- Chauffage inductif de la série Metcal SMTC avec récupération thermique rapide
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série MX

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13772
Modèle	SMTC-1118
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-1118
Unité de vente	Pièce
Série	Série SMTC
Forme de la panne	Quad

Température de la panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Remplacement de composants sur boîtiers VQFP 100 en réparation et en prototypage, reprise après refusion et analyse de défauts sur cartes assemblées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série Metcal MX. Contenu: 1 cartouche de panne de reprise SMTC-1118.