

Panne de reprise quad pour PLCC 28 série SMTC - Metcal

Réf. article WL13777
Fabricant Metcal

Panne de reprise quad de la série SMTC qui refond les quatre rangées de broches d'un boîtier PLCC 28 en même temps et libère le composant sans le faire basculer. La température est régulée par induction et ne demande aucun étalonnage. Pour les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un boîtier PLCC 28 possède des broches sur ses quatre côtés et se dessoude difficilement côté par côté sans dommage. Cette panne quad entoure le composant et fait fondre tous les joints ensemble.

AVANTAGES

- Géométrie quad adaptée au boîtier PLCC 28
- Les quatre rangées de broches sont refondues simultanément
- Préserve les pastilles et le vernis épargne lors du remplacement
- Chauffage inductif de la série Metcal SMTC avec récupération thermique rapide
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série MX

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13777
Modèle	SMTC-113
Fabricant	Metcal
Unité de vente	Pièce
Série	Série SMTC
Forme de la panne	Quad
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Remplacement de composants sur boîtiers PLCC 28 en réparation et en prototypage, reprise après refusion et analyse de défauts sur cartes assemblées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série Metcal MX. Contenu: 1 cartouche de panne de reprise SMTC-113.