

Douille de panne avec écrou pour LR82 - Weller T0052620299

Réf. article WL16461

Fabricant Weller

Douille de panne avec écrou, pièce de rechange pour le fer à souder LR82. Maintient fermement la panne dans la pièce à main.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

La douille de panne avec écrou maintient fermement la panne dans le fer à souder LR82 pour un transfert de chaleur fiable. Pièce de rechange d'origine, elle remplace les douilles usées ou endommagées.

AVANTAGES

- Fixation sûre de la panne dans le LR82
- Pièce de rechange Weller d'origine
- Écrou inclus pour un maintien ferme

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	T0052620299
Réf. fabricant	T0052620299N
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

- Remplacement de la douille de panne sur le fer à souder LR82

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le Weller LR82.