

Douille de panne avec ecrou pour pannes courbees MLR20/MLR21 - Weller T0058720701

Réf. article WL16596
Fabricant Weller

Douille de panne avec ecrou pour fixer les pannes de soudage courbees sur les fers MLR20 et MLR21. Maintient la panne courbee en position et assure un transfert de chaleur stable.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

La douille de panne avec ecrou fixe solidement les pannes de soudage courbees sur les fers MLR20 et MLR21. Elle assure un maintien ferme et un transfert de chaleur regulier lors du soudage dans les zones difficiles d'accès.

AVANTAGES

- Concue specialement pour les pannes de soudage courbees
- Fixation sure par ecrou de serrage
- Piece de rechange d'origine pour MLR20 et MLR21

DONNEES TECHNIQUES

Modele	T0058720701
Reference fabricant	T0058720701
Forme de panne	pour pannes courbees
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Soudage dans les zones difficiles d'accès avec des pannes courbees en reparation et fabrication

electronique.

COMPATIBILITE

Compatible avec les fers a souder MLR20 et MLR21.