

Panne de soudage PT B9 forme tournevis, 2.4x0.8 mm, 480 °C - Weller PT B9


Réf. article WL16982

Fabricant Weller

Panne Magnastat PT B9 forme tournevis 2.4x0.8 mm à température fixe de 480 °C. Compatible avec les fers MAGNASTAT Weller TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42 et FE 50M.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne de soudage PT B9 est une panne de rechange Magnastat d'origine pour le système Weller TCP/FE. La régulation magnétique de température maintient le point de soudure à 480 °C sans électronique externe, de sorte que la panne forme tournevis, 2.4x0.8 mm offre des résultats de soudage reproductibles.

AVANTAGES

- Température de travail fixe de 480 °C grâce au principe Magnastat, sans réglage.
- Forme tournevis de 2.4 mm de largeur pour un transfert de chaleur ciblé.
- Remplacement direct des pannes usées de la même série.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	PT B9
Réf. fabricant	4PTB9-1
Série de panne	PT (Magnastat)
Forme de panne	forme tournevis
Orientation	droite
Largeur de panne	2.4 mm
Épaisseur de panne	0.8 mm

Longueur de panne	33 mm
Diamètre de panne	6.9 mm
Température de travail	480 °C
Fers compatibles	TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M

APPLICATIONS

- Réparation et soudage de service sur cartes et composants.
- Soudage électronique général en atelier et en laboratoire.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder Weller MAGNASTAT TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42 et FE 50M.

Fabriqué en Allemagne. Conforme RoHS.