

Élément chauffant de rechange pour fer PS-900, pannes SxV et CsV - Oki PS-CA3

Réf. article WL24490

Fabricant Oki

Un élément chauffant usé est la cause la plus fréquente d'un fer qui ne tient plus sa température, et le remplacer évite de changer toute la pièce à main. Le PS-CA3 est la résistance de rechange du fer à souder Oki PS-900 et fonctionne avec les pannes SxV et les pannes lame CsV. Le remplacement se fait au poste de travail et rétablit la montée en température d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Lorsqu'une pièce à main PS-900 ne maintient plus la température de consigne ou ne chauffe plus du tout, la résistance est généralement en fin de vie. L'élément chauffant de rechange Oki PS-CA3 remet le fer dans son état d'origine sans acheter une pièce à main complète.

AVANTAGES

- Pièce de rechange d'origine Oki, réparation au lieu du remplacement de la pièce à main
- Adapté au fer à souder PS-900 de la station Oki
- Conçu pour l'utilisation avec les pannes SxV et les pannes lame CsV
- Rétablit le temps de montée en température et la stabilité thermique d'origine
- Remplacement possible au poste de travail, immobilisation réduite

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL24490
Modèle	PS-CA3
Fabricant	OKI
Référence fabricant	PS-CA3
Type de produit	Élément chauffant de rechange
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Maintenance des postes de soudage en fabrication électronique, réparation et service après-vente.
Utilisation typique en cas de baisse de puissance thermique, de montée en température allongée ou de panne complète du chauffage du PS-900.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu pour la pièce à main PS-900 équipée de pannes SxV et de pannes lame CsV. Contenu: un élément chauffant PS-CA3, unité de vente à la pièce.