

Panne de reprise RxP en forme de lame, largeur 22.1 mm - Oki RCP-BL3

Réf. article WL27546
Fabricant Oki

Panne de reprise Oki RxP pour fortes exigences thermiques et composants céramiques. S'adapte au manche MFR-H1-SC des stations MFR-1100 et MFR-2200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

Panne de reprise Oki RxP pour fortes exigences thermiques et composants céramiques. S'adapte au manche MFR-H1-SC des stations MFR-1100 et MFR-2200.

AVANTAGES

- Rendement thermique élevé, adaptée aux applications céramiques et à fortes exigences thermiques
- Panne de rechange Oki d'origine, pièce d'usure à remplacement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL27546
Modèle	RCP-BL3
Fabricant	OKI
Réf. fabricant	RCP-BL3
Unité de vente	pièce
Série de produit	série RxP
Longueur de panne	9.14 mm
Largeur de panne	22.1 mm

Forme de panne

en forme de lame

Manche compatible

MFR-H1_SC

APPLICATIONS

Soudage et reprise sur cartes, travail sur joints à forte exigence thermique et plans de masse.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le manche MFR-H1-SC des stations de soudage et de reprise Oki des séries MFR-1100 et MFR-2200.

Oki / OK International d'origine, fabriquée aux États-Unis, conforme RoHS.