

Panne à dessouder série DxP, Ø intérieur 1,05 mm, Ø extérieur 2,3 mm, 460 °C - Oki DCP-CNL4

Réf. article WL27570

Fabricant Oki

Panne à dessouder de la série DxP pour les systèmes de dessoudage Oki MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351. Diamètre intérieur 1,05 mm, diamètre extérieur 2,3 mm, température de panne 460 °C. Adaptée à la céramique et aux applications à fortes exigences thermiques.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à dessouder DCP-CNL4 de la série DxP utilise la technologie SmartHeat pour transmettre la chaleur avec précision dans la soudure et retirer l'étain des trous métallisés de façon fiable. Son diamètre intérieur de 1,05 mm convient aux travaux de dessoudage exigeants sur des assemblages à forte inertie thermique.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur 1,05 mm pour une aspiration nette de l'étain des trous métallisés
- Température de panne 460 °C, adaptée à la céramique et aux fortes charges thermiques
- Chauffe autorégulée SmartHeat sans étalonnage externe

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant

DCP-CNL4

Série de produit	Série DxP
Diamètre intérieur	1,05 mm
Diamètre extérieur	2,3 mm
Longueur de panne	12,8 mm
Température de panne	460 °C
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

- Dessoudage de composants traversants
- Réparation et rework sur cartes à fortes contraintes thermiques

COMPATIBILITÉ

Adaptée aux systèmes de dessoudage Oki MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351.

Compatible ESD pour les postes de travail protégés selon la norme IEC 61340-5-1.