

Panne de reprise série RxP tunnel pour SOIC-8, largeur 2,29 mm - Oki RCP-DL2

Réf. article WL28013

Fabricant Oki

Panne de reprise tunnel de la série RxP pour composants SOIC-8, adaptée pour la céramique et les applications à fortes exigences thermiques. Compatible avec le manche MFR MFR-H1-SC des systèmes MFR-1100 et MFR-2200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de reprise tunnel RCP-DL2 de la série RxP enveloppe les boîtiers SOIC-8 et dessoude toutes les broches en une seule opération. Elle est adaptée pour la céramique et les applications à fortes exigences thermiques.

AVANTAGES

- La technologie SmartHeat de la plateforme Metcal MFR maintient la température de panne constante sans calibrage
- Largeur de panne 2,29 mm, dimensions 5,18 x 4,23 mm
- Changement sans outil sur le manche MFR-H1-SC

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL28013
Modèle	RCP-DL2

Fabricant	Oki / OK International
Réf. fabricant	RCP-DL2
Unité de vente	pièce
Série produit	série RxP
Dimensions de panne	5,18 x 4,23 mm
Largeur de panne	2,29 mm
Forme de panne	tunnel
Boîtier	SOIC-8
Manche compatible	MFR-H1-SC

APPLICATIONS

Réparation et reprise d'ensembles électroniques, pour la céramique et les applications à fortes exigences thermiques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Manche compatible : MFR-H1-SC. Convient aux systèmes Oki MFR-1100 et MFR-2200. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : États-Unis.