

Panne biseautée, courbée, 4.8 x 1.5 mm, pour AP130 - JBC C130-419


Réf. article WL30210

Fabricant JBC

Panne biseautée courbée (4.8 x 1.5 mm) de la série C130 pour la pièce à main AP130 à amenée de fil. La géométrie courbée est adaptée à la position du fil et orientable via le dispositif anti-rotation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C130



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour la pièce à main automatique AP130 à amenée de fil, cette panne biseautée courbée (4.8 x 1.5 mm) de la série C130 offre une géométrie précisément adaptée à la position du fil de soudure amené.

AVANTAGES

- Géométrie biseautée courbée (4.8 x 1.5 mm) adaptée à l'amenée de fil de l'AP130.
- Orientation précise grâce au dispositif anti-rotation de la pièce à main.
- Élément chauffant intégré à la cartouche pour une montée en température rapide et une récupération immédiate.
- Cartouche enfichable, remplacement sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	C130-419
Réf. fabricant	C130419
Réf. article	WL30210

Série de pannes	C130
Forme de panne	biseautée
Orientation	courbée / coudée
Dimensions de panne	4,8 x 1,5 mm
Longueur de panne	12 mm
Longueur totale	120 mm
Élément chauffant intégré	oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	127 x 31 x 31 mm
Fer compatible	AP130-A
Pièce à main compatible	AP130
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage à une main et automatisé avec amenée de fil sur des points répétitifs en fabrication électronique et reprise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pièce à main JBC AP130 / le fer AP130-A. Livré à l'unité (1x panne C130).

Panne de rechange JBC d'origine avec élément chauffant intégré, conforme RoHS et compatible ESD (IEC 61340-5-1). Pays d'origine: Espagne.