

Oki MFR-H1-SC2. Panne à souder pour la série MFR et la série de pannes RxP

Réf. article WL30317

Fabricant Oki

Panne à souder pour la série MFR et la série de pannes RxP

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température **330-450 °C**Poids **0.1 kg**Puissance **130 W**Température (max.) **bis 450 °C**

DESCRIPTION

- nouveau design mince et léger
- changement de cartouche sûr, facile et rapide grâce au tampon de retrait fourni
- A utiliser avec les cartouches à souder SxP et les cartouches de réparation RxP
- Longueur du câble de la pièce à main : 122 cm.
- Pas de conseils inclus dans la livraison